

PLAN ZAŁĄCZNIK


E G - P R Z E C I ę t e j d e r n i e r u c h o m o ś c i , d o
u d o s t ę p n i o n a P i s a r a k p r z e z H r n .

MESSUNG ATM
am 14.02.2013


Höhe	29.I	10.IV	15.IV
0.3m	MAX	MAX	MAX
1.0m	1.0	1.1	0.5
1.8m	0.8	1.0	0.5

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
0.3m	MAX	MAX	MAX
1.0m	1.0	1.0	1.0
1.8m	1.0	1.0	1.0

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
0.3m	MAX	MAX	MAX
0.7m	1.8	1.8	1.8
1.8m	0.7	0.8	0.8



Höhe	29.I	10.IV	15.IV
0.4m	1.8	0.8	0.8
1.2m	1.6	0.8	0.8



Messungsgartens

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
1.8m	0.8	0.8	0.8
1m	MAX	MAX	MAX

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
0.3m	MAX	MAX	MAX
1.8m	0.8	0.7	0.7

Höhe	29.I	15.IV
0.3m	1.4	0.9

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
0.3m	1.4	0.7	0.9
1m	0.7	0.7	0.9

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
1.8m	0.6	0.6	0.6
1m	MAX	MAX	MAX

Höhe	29.I	10.IV	15.IV
1.8m	0.8	0.8	0.6
1m	MAX	MAX	MAX

89-1170 Linn Dornbacher Str. 76 EG
Zusammenfassung

ZAŁĄCZNIK 1

**Protokół pomiarowy des SV o
pomiarów w
14.02.2013**

Miejsce pomiaru: 1170 Wiederl, Dornbacherstraße
76 Data pomiaru: 14.02.2013

OCENA STOPNIA PRZESĄCZANIA

Pomiary ATM na powierzchni

PRZEDPOKÓJ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OD STRONY ULICY			PRZEDPOKÓJ ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OD STRONY PODJAZDU			POKÓJ I ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD F- ENSYER			POKÓJ 1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OBOK OKNA		
PKT.	WYSOKOŚĆ C	CYFRY	PKT.	WYSOKOŚĆ	CYFRY	PKT.	WYSOKOŚĆ C	CYFRY	PKT.	WYSOKOŚĆ	CYFR
M3	1,50 m	61	M4	1,10 m	56	M3	0,10 m	57	M6	1,80 m	57
M2	0,75 m	54		0,75 m		M2	0,70 m	54	M5	1,60 m	57
M1	0,15 m	59		0,15 m		M1	0,15 m	54	M4	1,30 m	80

POKÓJ 2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA MIĘDZY OKNAMI			POKÓJ 3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA OD STRONY PODWÓRZA			POKÓJ 3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA POD OKIEM			ZIMMER 3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA NAROŻNIK PRZY WEJŚCIU		
PKT.	WYSOKOŚĆ C	CYFRY	PKT.	WYSOKOŚĆ C	CYFRY	PKT.	WYSOKOŚĆ C	CYFRY	PKT.	WYSOKA	CYFRY
M3	1,30 m	42	M3	1,20 m	52		0,80 m		M7	1,60 m	52
M2	0,80 m	74	M2	0,75 m	54		0,50 m		M6	1,10 m	49
M1	0,15 m	77	M1	0,15 m	63	M4	0,15 m	55	M5	0,70 m	62



arch: dr. Karl Mežera | staatlich befugter u. besideter ziviltechniker | allgemein besideter u. gerichtlich zertifizierter sachverständiger
a-1030 wien I wassergasse 27 | tel: +43 (0)1 - 713 79 60 - 0 | fax: +43 (0)1 - 713 79 60 - 2 | office@atm-zt.at | www.atm-zt.at

ZAŁĄCZNIK 2

Stanowisko **Pan Bajer z**
25.07.2012, **w sprawie**
rozporządzenia przez Pana
Pisarek



Michael Bajer Immobilien GmbH

1170 Wiedeń, Dornbacherstrasse 76

FN 309567 x

Tel./faks 01 / 481 30 45 E-

mail: office@mb-immobilien.at

Michael Bajer Immobilien GmbH, 1170 Wiedeń, Dornbacherstrasse 76

Bodome Group Do rąk
pana inż. Pisarek
Industriestr.D2
A - 2345 Brunn am Gebirge

Wiedeń, 25.07.2012/mb

Szanowny Panie Pisarek!

W latach 2009/2011 przeprowadziliśmy całkowitą renowację parteru naszego domu przy ulicy Dornbacherstr. 76 w 1170 Wiedniu, zgodnie z projektem i wykonaniem biura architektonicznego Büro Rollwagen & Partner.

Ponieważ mieliśmy problem z wilgocią w piwnicy i na parterze, szukaliśmy i testowaliśmy różne produkty do osuszania. W tym kontekście natrafiliśmy na wprowadzenie nowej technologii produktów Nanocement i zdecydowaliśmy się na „**Enviro-Cement Technology**” ze względu na następujące zalety:

- bez substancji chemicznych
- głębokie wnikanie materiału w mur poprawa statyki
- (zagęszczenie)
- osuszanie na bazie połączeń fizycznych

W ramach renowacji pomyślnie przeprowadzono następujące prace: remont i osuszenie

naszej piwnicy sklepionej, osuszenie posadzki piwnicznej, biura na parterze i

obszaru wjazdu, renowacja łuków murów.

Już podczas prac zauważyliśmy wysoką wytrzymałość masy tynkarskiej, a później również starych cegieł i zaprawy murarskiej.

Chcielibyśmy serdecznie podziękować za doradztwo podczas przygotowań, wprowadzenie produktu, a także opiekę ze strony pana inżyniera Pisarek osobiście.

Chętnie odpowiemy na pytania osób zainteresowanych. Z poważaniem

Michael Bajer
Michael Bajer Immobilien GmbH

ZAŁĄCZNIK 3

List referencyjny Arch. DI Eggl z
25.07.2012, w sprawie
rozporządzenia przez Pana
Pisarek

E3etreff: Obiekt przy ulicy Dormbacher Straße 76
 1 1 CO Wiedeń
 Osuszanie metodą Mamocement

04.04.2013

Szanowny Panie wmo I—Jerrem!

W roku OA O w związku z generalnym remontem i rozbudową obiektu Passes vorn przed grupą firm Bodome Trookenlegwngornaf3mabmem przeprowadzono prace. Obejmowały one wymienione powyżej prace murarskie w obszarze gruntu oraz istniejącą piwnicę.

W E3ereich zakresie MauJerwerkes został do 9arapethÖhe w
Zpezialzememt
„Mamocement” na całej powierzchni .

W holu wejściowym oczyszczono piękne sklepienia, wzmocniono je specjalną zaprawą i wyrównano estetycznie.

W piwnicy najpierw wykonano płytę fundamentową, którą następnie uszczelniono cementem marnocementowym. Następnie wzmocniono uszkodzoną konstrukcję i mocno spękane spoiny ceglanego sklepienia, nakładając specjalny cement.

W obszarze ZLJbaw pęknięcia w jastrychu zostały naprawione za pomocą specjalnego cementu .

Po upływie odpowiedniego czasu schnięcia na parterze przeprowadzono szczegółowe pomiary wilgotności i es stwierdzono, że posadzka była wystarczająco sucha, aby można było bez przeszkód kontynuować prace budowlane.

Przeprowadzone działania Maf3natnmen spełniły ogólne oczekiwania. Można zatem potwierdzić, że środki osuszające zastosowane przez firmę Bodome są efektywne pod względem kosztów, przyjazne dla środowiska i trwałe.

Z wyrazami szacunku i prośbą o zapoznanie się z treścią niniejszego pisma () pozostaję z wyrazami szacunku

z wyrazami szacunku

mit vorzüglicher Hochachtung




ZAŁĄCZNIK 4

Protokół pomiarowy	Biuro	Wózki rolkowe	z dnia
15.03.2010 r.,	dotyczący	udostępnienia	przez
	pana	Pisarak	


Höhe	29.I	10.III	11.III
0.3m	Max	Max	Max
1.0m	1.0	1.1	0.5
1.8m	0.8	1.0	0.5

Höhe	29.I	10.III	11.III
0.3m	Max	Max	Max
1.0m			
1.8m	1.0	1.0	1.0

Höhe	29.I	10.III
0.3m	Max	Max
0.7m	1.8	1.8
1.8m	0.7	0.8



Höhe	29.I	10.III	11.III
0.4m	1.8	0.8	0.8
1.2m	1.6	0.8	0.8



Merkmale/Längen

Höhe	29.I	10.III	11.III
1.8m	0.8	0.8	0.8
1m	Max	Max	Max

Höhe	29.I	10.III	11.III
0.3m	Max	Max	Max
1.8m	0.8	0.7	0.7

Höhe	29.I	11.III
0.3m	1.4	0.9

Höhe	29.I	10.III	11.III
0.3m	1.4		
1m	0.7	0.7	0.9

Höhe	29.I	10.III	11.III
1.8m	0.6	0.6	0.6
1m	Max	Max	Max

Höhe	29.I	10.III	11.III
1.8m	0.8	0.8	0.6
1m	Max	Max	Max

29.1.1970 Lf. von Dornbacher Str. 76 EG
Leuchterkennungen

ZAŁĄCZNIK 5

Opis projektu **B V H**
Dornbacher Straße 76, przekazane przez
Pana **P i s a r e k**

Opis projektu:

Uszczelnianie, osuszanie i poprawa statyki. BVH. Dornbacherstr.
76 Dom Michaela Bayera.

KG –Abdichtung und Statikverbesserung

Ostrożna renowacja sklepienia ceglanego. Demontaż luźnych cegieł i ponowny montaż za pomocą zaprawy Enviro-Cement.

Poprawić statykę ścian i stropów za pomocą tynku natryskowego Enviro-Cement.

Uszczelnienie nowo betonowanego jastrychu poprzez szpachlowanie zaprawą Enviro-Cement.

EG Büro -Trockenlegung

Zeskrobać stary tynk i wypełnić szczeliny zaprawą Enviro-Cement A+B, a następnie otynkować do wysokości parapetu.

EG Einfahrt –Wände Abdichten und Ziegelbogen and der Decke in Stand setzen.

Zeskrobać stary tynk, wypełnić szczeliny za pomocą NanoCement A+B i otynkować.

Wypełnienie łuków sklepienia za pomocą NanoCementu i tynkowanie z powodu silnych pęknięć.

Czas realizacji: 2009 r.