

BeFeff: Obiekt Dornbacher Stral3e T6
 1 1 70 Wiedeń
 Osuszanie I anocement-Me&ode

04.04.2013

Szanowni Państwo!

W 2009 roku w związku z generalnym remontem i rozbudową budynku firma Bodome przeprowadziła prace związane z osuszaniem. Obejmowały one następujące prace: murarskie w obszarze stykającym się z ziemią oraz istniejącą piwnicę.

W obszarze murowania zostało do Parapelöhe „Ldamocement” na całej powierzchni .

W holu wejściowym uszkodzone sklepienia zostały oczyszczone i pokryte specjalną zaprawą utwardzono i wygładzono.

W piwnicy najpierw wykonano płytę podłogową z jastrychu, którą następnie uszczelniono preparatem F'Janocement. Nad nią wzmocniono zawilgocone murki oraz mocno piaszczystą zaprawę spoinową sklepienia ceglanego poprzez nałożenie specjalnego cementu.

W części dobudowanej pęknięcia w jastrychu zostały naprawione za pomocą specjalnego cementu .


Po odpowiednim czasie wyschnięcia na parterze przeprowadzono szczegółowe pomiary wilgotności i stwierdzono, że poddane obróbce murarstwo było wystarczająco suche i można było bez obaw kontynuować prace budowlane.

Podjęte działania spełniły ogólne oczekiwania. Można zatem potwierdzić, że środki zastosowane przez firmę Madame w zakresie układania ścieżek są opłacalne, nie niszczą substancji i są trwałe.

Z uprzejmą prośbą o uwzględnienie niniejszej informacji pozostaję

z wyrazami szacunku

z wyrazami szacunku



Arch. Dipl.-me Bernhard Eggl