

BILDBEILAGE 2

M ä r z , K w i e c i e Ń 2 0 1 0



_EG-Whg_vor_der_Sanierung



_EG-Wng przed_remontem2



EG-Whg_Einfahrtmauer_waehrena_San_Maueraustrocknung



EG-Whg_Gartenseite_waehrena_San Begehungen



EG-Whg_Hachbarhausseite_waehrend_San



EG-Whg_Nachbarhausseite_waehrend_San_Maueraustrocknung



EG-Whg_Nachbarnausseite_waehrend_San_Maueraustrocknung3



EG-Whg_Strassenseite_Nachbarseite_waehrend_San_Maueraustrocknung_Putz_nellt_auf2



EG-Whg_Strassenseite_waehrena_San_Maueraustrocknung_Putz_hellt_auf



EG-Wng_Strassenseite_waehrend_San_Maueraustrocknung_Putz_hellt_auf2 Begehungen





EG-Whg_Strassenseite_waehrend_San_Maueraustrocknung_Putz_hellt_auf4



EG-Whg_Strassenseite_waehrend_San_Maueraustrocknung4



EG-Wng_Strassenseite_waehrend_San

BILDBEILAGE 3

v o m 16.11.2010

2


P1150282



P1150288



P1150289



P1150290

BILDBEILAGE 4

v o m 17.10.2008 u n d
08.05.2013



Przed renowacją



po renowacji 01

Zdjęcia fasady



po renowacji 02



nach Sanierung 03

Zdjęcia elewacji





po renowacji 04